

## Resultado del tratamiento R-20000 Pinta Rullii tras unos meses de trabajo.

En las imágenes podemos ver con claridad la gran diferencia de los rodillos tratados con nuestro revestimiento **R-20000** Pinta Rullii que aparecen en las fotografías marcados con la flecha y pintados en el extremo con color naranja.

En los rodillos tratados con R-20000 se aprecia que:

- No se ha adherido la suciedad
- No ha penetrado el ataque químico.







